



Multi- Spsitlak

- voor vele binnen- en buitenoppervlakken
- Sneldrogend, kras-, stoot- en slagvast



Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 ml/m²

Toepassingsgebieden

- Uitstekende dekking op vele oppervlakken, b.v. metaal, hout, kunststof, glas, steen, karton, karton, gips, natuursteen
- Voor het schilderen en repareren van verschillende oppervlakken

Eigenschappen

- Sneldrogende alkydharsverf

Werkvoorbereiding

- **Eisen van de ondergrond**
Alle oppervlakken moeten schoon, droog, vet- en roestvrij zijn
- **Vorbereidende werkzaamheden**
Gladde oppervlakken licht schuren

Verwerking

Voor gebruik moet de spuitbus worden schoongemaakt door ca. 3 seconden te spuiten, pas dan wordt de eigenlijke spuitlak geactiveerd.
Zorg voor een goede ventilatie.
Optimale verwerkingstemperatuur: +16°C tot +25°C.
Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 1-2 min.).
Proef spuiten.
Oppervlakken vanaf een afstand van 25-30 cm gelijkmatig en kruislings inspuiten en kort laten drogen.
Bedeck bij gebruik de zijvlakken met folie, het is het beste om de folie te fixeren.
Spray op verschillende dunne lagen met tussenpozen van 2-10 minuten.
Overschilderbaar binnen 2 uur, of pas na volledige uitharding na ca. 2 weken.
Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten om verstopping van de tuit te voorkomen.
Droging (bij +25°C): stofdroog na ca. 25 minuten, handdroog na 1-2 uur, volledig droog na 1-2 dagen.

Verwerkingsinstructies

Ook na droging niet overspuiten met acrylverf of NC-lak

Verwerkings-tips

De dop van het blik identificeert de kleur

Gereedschap / Schoonmaak

Reinig alle vervuilde voorwerpen met universele verdunner
Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
In goed gesloten verpakking bewaren tussen +5°C en +25°C en uit de buurt van warmtebronnen

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P260G Mist/damp/spuitnevel niet inademen.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oog-/ gelaats-/ gehoorbescherming dragen.
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen

- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P260G Mist/damp/spuitnevel niet inademen.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280L Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oog-/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340 NA INADEMING: de persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.